



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO  
UFFICIO SEGRETERIA COMANDANTE

Da:	COMANDO DI ASCOLI PICENO	
A:	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	
PC:	PREFETTURA DI ASCOLI PICENO	protocollo.prefap@pec.interno.it
OGGETTO:	Sopralluogo/intervento effettuato nel comune in indirizzo presso l'asilo nido dell'I.S.C. di Castel di Lama	

Si comunica che in data 29/08/2019 squadra e funzionario di questo Comando sono intervenuti presso l'asilo nido comunale, facente parte dell'istituto scolastico comprensivo di via Adige, a seguito di una richiesta per verifica statica

Sul posto, presente il sindaco del comune di Castel di Lama sig. Bochicchio Mauro, si è proceduto ad una verifica visiva della struttura, già oggetto di sopralluoghi successivi al sisma 2016 da parte del personale VF.

Trattasi di un edificio in c.a. di un piano fuori terra, composto da due corpi in c.a. collegati fra loro e con giardino annesso, che presenta:

- \_ fessurazioni diffuse nei vari ambienti e aule a carico di pareti divisorie e perimetrali
- \_ distacco di intonaco da una trave in c.a. del locale dormitorio dell'asilo
- \_ distacco, in più punti, dei marciapiedi perimetrali della struttura
- \_ fessurazioni, non recenti, sui muri di contenimento e di perimetrazione esterna dell'asilo

Al momento, nelle condizioni di fatto riscontrate, si ritiene che non sussistano sufficienti condizioni di sicurezza tali da consentire l'accesso e/o permanenza di persone nel:

- \_ locale dormitorio, posto a ovest della struttura
- \_ bagno, attiguo al locale dormitorio, fino alla rimozione e rifacimento di intonaco di una trave in c.a.

Ciò posto si ritiene necessario, a scopo cautelativo, provvedere ad effettuare un'accurata verifica, anche geologica del terreno circostante e su quello su cui poggia l'edificio, da parte di un tecnico abilitato e

qualificato per legge a garanzia delle totali condizioni di sicurezza e atte a monitorare l'evoluzione della staticità della struttura.

Si invita l'Autorità Comunale a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza che riterrà necessari, anche ai sensi dell'art 54 del D.lgs 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'art.6 della legge n°125 del 24 luglio 2008, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste.

Quanto sopra per gli eventuali provvedimenti di competenza.

IL COMANDANTE  
VERNA